



高精準度
中心出水
超高效率

星艦定位鑽

>>>

定點概念

鑽孔前先使用定位鑽打出小孔，可防止鑽頭打偏，讓後續鑽孔孔位更為精準。
理想情況下，適當的定位鑽角度應該比鑽頭的角度要大，使鑽頭的中心點是接觸工件的第一個點，以此避免鑽頭在開始鑽孔時走動或移動。

P M K N

► 雙螺絲固定設計

- 讓刀片鎖固力加倍，更能對抗斷續切削。



Features >>>

► 提供 4 種角度刀片 : 60° / 90° / 120° / 142°

60°




- 適合 60° 鑽頭。

90°




- 適合 90° 鑽頭。

120°



- 適合 118° 鑽頭鑽孔前的定位。

142°



- 適合 135° ~ 140° 高性能鑽頭鑽孔前的定位。

► 優異的刀片重現性，更換刀片不用重新設定刀具長度

► 高剛性、高性能、超長刀具壽命!

- 對稱切削刃大幅減少切削產生的側向推力，讓加工過程更安靜、更順暢，進給速度更加倍。

- 雙角度刀尖使刀片尖端更堅固，從而延長使用壽命，進而降低生產成本。




Applications

1


星艦定位鑽

可使用最小限度潤滑 (MQL)
時進行鑽孔



中心出水

- 優化的冷卻設計可實現更好的平衡。




雙切削刃

- 對稱設計



中心孔




“

Nine9 定位鑽可改善孔洞位置度、
提高鑽頭進給速度、延長刀具壽命、
提高生產效率並確保均勻的孔洞
品質。

”


車槽



埋頭孔




倒角



星艦定位鑽 - 刀片

1



► 刀片 >>

星
艦
定
位
鑽

NC2057: • 適用鋼料、鑄鐵


• 刀片有2個切削刃口

NC5254: • 適用不銹鋼，不產生毛邊

• 刀片有2個切削刃口

XP9000: • 適用非鐵金屬、鋁合金、銅合金、塑膠、壓克力

• 刀片有2個切削刃口




SI	角度 ± 0.5	訂購編號	鍍層	材質	尺寸			Dmax.	Tmax.	S	CT ± 0.025
					$\varnothing d1$	L1	L2				
06	60°	S9MT06T1-060	NC2057 NC5254 XP9000	AlTiN+TiSiN Helica Uncoated	1.2	0.35	4.5	5.5	4.1		
	90°	S9MT06T1-090	NC2057 NC5254 XP9000	AlTiN+TiSiN Helica Uncoated	1.2	0.35	2.75	5.5	2.5	7.5	
	120°	S9MT06T1-120	NC2057 NC5254 XP9000	AlTiN+TiSiN Helica Uncoated	-	-	1.73	5.5	1.6	1.8	
	142°	S9MT06T1-142	NC2057 NC5254 XP9000	AlTiN+TiSiN Helica Uncoated	-	-	1.03	5.5	0.95	7.0	
	60°	S9MT0802-060	NC2057 NC5254 XP9000	AlTiN+TiSiN Helica Uncoated	1.6	0.46	6.0	7.5	5.6		
	90°	S9MT0802-090	NC2057 NC5254 XP9000	AlTiN+TiSiN Helica Uncoated	1.6	0.46	3.6	7.5	3.4	10	
	120°	S9MT0802-120	NC2057 NC5254 XP9000	AlTiN+TiSiN Helica Uncoated	-	-	2.3	7.5	2.2	2.4	
	142°	S9MT0802-142	NC2057 NC5254 XP9000	AlTiN+TiSiN Helica Uncoated	-	-	1.38	7.5	1.29	9	
	60°	S9MT1003-060	NC2057 NC5254 XP9000	AlTiN+TiSiN Helica Uncoated	2	0.58	7.5	9.5	7.1		
	90°	S9MT1003-090	NC2057 NC5254 XP9000	AlTiN+TiSiN Helica Uncoated	2	0.58	4.6	9.5	4.4	12.50	
10	120°	S9MT1003-120	NC2057 NC5254 XP9000	AlTiN+TiSiN Helica Uncoated	-	-	2.9	9.5	2.7	3.0	
	142°	S9MT1003-142	NC2057 NC5254 XP9000	AlTiN+TiSiN Helica Uncoated	-	-	1.72	9.5	1.64	11.50	

每盒刀片數量：
 SI 06 5 片 SI 08 5 片 SI 10 5 片 SI 12 5 片 SI 16 2 片 SI 20 1 片

星艦定位鑽 - 刀片

►刀片>>



SI	角度 ± 0.5	訂購編號	鍍層	材質	尺寸			Dmax.	Tmax.	S	CT ± 0.025	
					$\varnothing d1$	L1	L2					
12	60°	NC2057	AlTiN+TiSiN	P35	2.4	0.69	9.0	11.5	8.6	3.0	15	
		S9MT1203-060	NC5254		-	-	-	-	-			
		XP9000	Uncoated		-	-	-	-	-			
	90°	NC2057	AlTiN+TiSiN		2.4	0.69	5.5	11.5	5.3	3.0		
		S9MT1203-090	NC5254		-	-	-	-	-			
		XP9000	Uncoated		-	-	-	-	-			
	120°	NC2057	AlTiN+TiSiN		-	-	-	-	-	3.0		
		S9MT1203-120	NC5254		-	-	-	-	-			
		XP9000	Uncoated		-	-	-	-	-			
	142°	NC2057	AlTiN+TiSiN		-	-	-	-	-	3.0		
		S9MT1203-142	NC5254		-	-	-	-	-			
		XP9000	Uncoated		-	-	-	-	-			
16	60°	NC2057	AlTiN+TiSiN	P35	3.2	0.92	12	15.5	11.6	3.18	20	
		S9MT1603-060	NC5254		-	-	-	-	-			
		XP9000	Uncoated		-	-	-	-	-			
	90°	NC2057	AlTiN+TiSiN		3.2	0.92	7.3	15.5	7.0	3.18		
		S9MT1603-090	NC5254		-	-	-	-	-			
		XP9000	Uncoated		-	-	-	-	-			
	120°	NC2057	AlTiN+TiSiN		-	-	-	-	-	3.18		
		S9MT1603-120	NC5254		-	-	-	-	-			
		XP9000	Uncoated		-	-	-	-	-			
	142°	NC2057	AlTiN+TiSiN		-	-	-	-	-	3.18		
		S9MT1603-142	NC5254		-	-	-	-	-			
		XP9000	Uncoated		-	-	-	-	-			
20	60°	NC2057	AlTiN+TiSiN	P35	4.0	1.16	15	19.5	14.6	4.76	25	
		S9MT2004-060	NC5254		-	-	-	-	-			
		XP9000	Uncoated		-	-	-	-	-			
	90°	NC2057	AlTiN+TiSiN		4.0	1.16	9.2	19.5	8.9	4.76		
		S9MT2004-090	NC5254		-	-	-	-	-			
		XP9000	Uncoated		-	-	-	-	-			
	120°	NC2057	AlTiN+TiSiN		-	-	-	-	-	4.76		
		S9MT2004-120	NC5254		-	-	-	-	-			
		XP9000	Uncoated		-	-	-	-	-			
	142°	NC2057	AlTiN+TiSiN		-	-	-	-	-	4.76		
		S9MT2004-142	NC5254		-	-	-	-	-			
		XP9000	Uncoated		-	-	-	-	-			

每盒刀片數量：

SI 06	SI 08	SI 10	SI 12	SI 16	SI 20
5 片	5 片	5 片	5 片	2 片	1 片

1

星艦定位鑽

星艦定位鑽 - 刀桿



1

星艦定位鑽



►直柄刀桿 >>


- 高合金製作，硬度達HRC53
- 中心出水



SI	訂購編號	$\varnothing d$	L1	L2	$\varnothing D$	螺絲	扳手
06	99688-SI06-06	6	27	14	8	NS-18037 / 0.6Nm	NK-T6
08	99688-SI08-08	8	36	19	10.5	NS-20045 / 0.6Nm	NK-T6
10	99688-SI10-10	10	40	22.5	13	NS-25060 / 0.9Nm	NK-T7
12	99688-SI12-12	12	45	25	15.5	NS-30072 / 2.0Nm	NK-T9
16	99688-SI16-16	16	48	32	21	NS-35080 / 2.5Nm	NK-T15
20	99688-SI20-20	20	50	35	26	NS-50125 / 5.5Nm	NK-T20

►鎖牙型刀頭 >>

- 高合金製作，硬度達HRC53
- 中心出水



SI	訂購編號	$\varnothing D$	L	M	DPM	螺絲	扳手
06	99688-SI06-M04	8	14.5	M4xP0.7	4.5	NS-18037 / 0.6Nm	NK-T6
08	99688-SI08-M05	10	19	M5xP0.8	5.5	NS-20045 / 0.6Nm	NK-T6
10	99688-SI10-M06	12	22	M6xP1.0	6.5	NS-25060 / 0.9Nm	NK-T7
12	99688-SI12-M08	16	25	M8xP1.25	8.5	NS-30072 / 2.0Nm	NK-T9
16	99688-SI16-M10	20	31	M10xP1.5	10.5	NS-35080 / 2.5Nm	NK-T15
20	99688-SI20-M12	25	35	M12xP1.75	12.5	NS-50125 / 5.5Nm	NK-T20

• 有關延長桿，請參閱第 198 頁。


技術規範

►由中心尺寸”d”取得鑽孔深度”t”

刀片	S9MT06T1				S9MT0802				S9MT1003				S9MT1203				S9MT1603				S9MT2004			
角度	60°	90°	120°	142°	60°	90°	120°	142°	60°	90°	120°	142°	60°	90°	120°	142°	60°	90°	120°	142°	60°	90°	120°	142°
Tmax.	4.1	2.5	1.6	0.95	5.6	3.4	2.2	1.29	7.1	4.4	2.7	1.64	8.6	5.3	3.3	1.98	11.6	7.0	4.4	2.67	14.6	8.9	5.6	3.36
ℓ	0.35	0.05	0.04		0.46	0.05	0.04		0.58	0.06	0.05		0.69	0.06	0.05		0.92	0.1	0.15		1.16	0.1	0.15	

1

星艦定位鑽



►請注意! 60° 刀片 (S9MTxxx-060) , 必須啄鑽。

步驟 1 從上面算式取得 “t” (鑽孔深度) 。

步驟 2 計算出 T 值 (深度係數): $T = \frac{t}{T_{max}}$

步驟 3 依據工件材質 , 參考表格找出 Q (每刀啄鑽深度) 。


*Q	T	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
Material											
P		0.5	0.45	0.4	0.35	0.3	0.25	0.2	0.15	0.1	
M		0.2	0.2	0.2	0.15	0.15	0.15	0.1	0.1	0.1	
K		0.5	0.45	0.4	0.35	0.3	0.25	0.2	0.15	0.1	
N		1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	

►計算機台轉速及進給率


公 制	
$d = \text{直徑} - \text{mm}$	
$S = \frac{Vc \times 1000}{\pi \times d}$	$S = \text{刀具轉速} - \text{r.p.m.}$
$Vc = \text{切削速度} - \text{m/min.}$	
$F = S \times f$	$f = \text{mm/rev.}$
	$F = \text{mm/min.}$

英 制	
$d = \text{直徑} - \text{inch}$	
$S = \frac{(3.82 \times SFM)}{d}$	$S = \text{刀具轉速} - \text{r.p.m.}$
$SFM = Vc \times 3.28$	$SFM = \text{Surface Speed-ft./min.}$
$F = r.p.m. \times IPR$	$f = IPR = \text{inch/rev.}$
	$F = \text{inch/min.}$

►刀片鎖固



►取下刀片



切削資料

SI06- S9MT06T1

• 鑽孔

	工件材質	Vc (m/min)	60°		90°	120°	142°	刀片 鍍層	
			*Q (每刀啄鑽深度)		f (mm/rev.)				
P	碳鋼 C<0.3%	120 ~ 250	0.1 ~ 0.5mm		0.01 ~ 0.05	0.02 ~ 0.08	0.02 ~ 0.10	0.02 ~ 0.10	NC5254
	碳鋼 C>0.3%	100 ~ 220							NC2057
	低合金鋼 C<0.3%	100 ~ 200			0.01 ~ 0.04	0.02 ~ 0.07	0.02 ~ 0.08	0.02 ~ 0.08	NC5254
	高合金鋼	80 ~ 180			0.01 ~ 0.03	0.02 ~ 0.06	0.02 ~ 0.07	0.02 ~ 0.07	NC2057
	不鏽鋼	30 ~ 80		0.1 ~ 0.2mm	0.01 ~ 0.02	0.01 ~ 0.03	0.01 ~ 0.03	0.01 ~ 0.03	NC5254
	鑄鐵	80 ~ 180		0.1 ~ 0.5mm	0.01 ~ 0.05	0.02 ~ 0.08	0.02 ~ 0.10	0.02 ~ 0.10	NC2057
	鋁、非鐵金屬	150 ~ 300		0.2 ~ 1.0mm	0.01 ~ 0.06	0.03 ~ 0.10	0.03 ~ 0.12	0.03 ~ 0.12	XP9000

• 倒角

	工件材質	Vc (m/min)	f (mm/rev.)				刀片 鍍層
			60°	90° (Cmax.: 2.0 mm)	120°	142°	
P	碳鋼 C<0.3%	60 ~ 150	0.02 ~ 0.05	0.02 ~ 0.08	0.02 ~ 0.06	0.02 ~ 0.05	NC5254
	碳鋼 C>0.3%	60 ~ 150	0.04 ~ 0.16	0.04 ~ 0.20	0.04 ~ 0.16	0.04 ~ 0.14	NC2057
	低合金鋼 C<0.3%	40 ~ 120	0.02 ~ 0.05	0.02 ~ 0.08	0.02 ~ 0.06	0.02 ~ 0.05	NC5254
	高合金鋼	40 ~ 100	0.04 ~ 0.12	0.04 ~ 0.16	0.04 ~ 0.14	0.04 ~ 0.12	NC2057
	不鏽鋼	30 ~ 80	0.01 ~ 0.03	0.01 ~ 0.04	0.01 ~ 0.04	0.01 ~ 0.03	NC5254
	鑄鐵	40 ~ 120	0.04 ~ 0.16	0.04 ~ 0.20	0.04 ~ 0.16	0.04 ~ 0.14	NC2057
	鋁、非鐵金屬	90 ~ 200	0.02 ~ 0.16	0.02 ~ 0.20	0.02 ~ 0.16	0.02 ~ 0.14	XP9000

* C > 1 mm 時切削進給 f 值要逐步降低；Cmax 時 f 值為建議值的 fmin (紅色數值)。

SI08 - S9MT0802

• 鑽孔

	工件材質	Vc (m/min)	60°		90°	120°	142°	刀片 鍍層	
			*Q (每刀啄鑽深度)		f (mm/rev.)				
P	碳鋼 C<0.3%	120 ~ 250	0.1 ~ 0.5mm		0.02 ~ 0.08	0.03 ~ 0.10	0.03 ~ 0.12	0.03 ~ 0.12	NC5254
	碳鋼 C>0.3%	100 ~ 220							NC2057
	低合金鋼 C<0.3%	100 ~ 200			0.02 ~ 0.07	0.03 ~ 0.08	0.03 ~ 0.10	0.03 ~ 0.10	NC5254
	高合金鋼	80 ~ 180			0.02 ~ 0.06	0.03 ~ 0.07	0.03 ~ 0.08	0.03 ~ 0.08	NC2057
	不鏽鋼	30 ~ 80		0.1 ~ 0.2mm	0.01 ~ 0.03	0.01 ~ 0.04	0.01 ~ 0.04	0.01 ~ 0.04	NC5254
	鑄鐵	80 ~ 180		0.1 ~ 0.5mm	0.02 ~ 0.08	0.03 ~ 0.10	0.03 ~ 0.12	0.03 ~ 0.12	NC2057
	鋁、非鐵金屬	150 ~ 300		0.2 ~ 1.0mm	0.03 ~ 0.10	0.03 ~ 0.12	0.03 ~ 0.15	0.03 ~ 0.15	XP9000

切削資料

SI08 - S9MT0802

• 倒角

工件材質	Vc (m/min)	f (mm/rev.)				刀片 鍍層
		60°	90° (Cmax.: 2.5 mm)	120°	142°	
P	碳鋼 C<0.3%	60 ~ 150	0.03 ~ 0.06	0.03 ~ 0.10	0.03 ~ 0.08	0.03 ~ 0.08 NC5254
	碳鋼 C>0.3%	60 ~ 150	0.06 ~ 0.20	0.06 ~ 0.30	0.06 ~ 0.20	0.06 ~ 0.16 NC2057
	低合金鋼 C<0.3%	40 ~ 120	0.03 ~ 0.06	0.03 ~ 0.10	0.03 ~ 0.08	0.03 ~ 0.08 NC5254
	高合金鋼	40 ~ 100	0.06 ~ 0.18	0.06 ~ 0.25	0.06 ~ 0.18	0.06 ~ 0.14 NC2057
M	不鏽鋼	30 ~ 80	0.01 ~ 0.03	0.01 ~ 0.04	0.01 ~ 0.04	0.01 ~ 0.03 NC5254
K	鑄鐵	40 ~ 120	0.06 ~ 0.18	0.06 ~ 0.25	0.06 ~ 0.18	0.06 ~ 0.14 NC2057
N	鋁、非鐵金屬	90 ~ 200	0.03 ~ 0.20	0.03 ~ 0.30	0.03 ~ 0.20	0.03 ~ 0.16 XP9000

* C > 1.25 mm 時切削進給 f 值要逐步降低；Cmax 時 f 值為建議值的 fmin (紅色數值)。

SI10 - S9MT1003

• 鑽孔

工件材質	Vc (m/min)	f (mm/rev.)				刀片 鍍層
		60°	90°	120°	142°	
P	碳鋼 C<0.3%	120 ~ 250	0.03 ~ 0.08	0.04 ~ 0.15	0.05 ~ 0.20	0.05 ~ 0.20 NC5254
	碳鋼 C>0.3%	100 ~ 220	0.1 ~ 0.5mm	—	—	NC2057
	低合金鋼 C<0.3%	100 ~ 200	0.03 ~ 0.07	0.03 ~ 0.12	0.05 ~ 0.15	0.05 ~ 0.15 NC5254
	高合金鋼	80 ~ 180	0.02 ~ 0.06	0.03 ~ 0.10	0.04 ~ 0.12	0.04 ~ 0.12 NC2057
M	不鏽鋼	30 ~ 80	0.1 ~ 0.2mm	0.01 ~ 0.03	0.01 ~ 0.04	0.01 ~ 0.04 NC5254
K	鑄鐵	80 ~ 180	0.1 ~ 0.5mm	0.02 ~ 0.08	0.03 ~ 0.12	0.05 ~ 0.15 0.05 ~ 0.15 NC2057
N	鋁、非鐵金屬	150 ~ 300	0.2 ~ 1.0mm	0.03 ~ 0.10	0.04 ~ 0.20	0.05 ~ 0.25 0.05 ~ 0.25 XP9000

• 倒角

工件材質	Vc (m/min)	f (mm/rev.)				刀片 鍍層
		60°	90° (Cmax.: 3.4 mm)	120°	142°	
P	碳鋼 C<0.3%	60 ~ 150	0.04 ~ 0.08	0.04 ~ 0.12	0.04 ~ 0.08	0.04 ~ 0.08 NC5254
	碳鋼 C>0.3%	60 ~ 150	0.08 ~ 0.30	0.08 ~ 0.40	0.08 ~ 0.30	0.08 ~ 0.30 NC2057
	低合金鋼 C<0.3%	40 ~ 120	0.04 ~ 0.08	0.04 ~ 0.10	0.04 ~ 0.08	0.04 ~ 0.08 NC5254
	高合金鋼	40 ~ 100	0.08 ~ 0.25	0.08 ~ 0.30	0.08 ~ 0.25	0.08 ~ 0.25 NC2057
M	不鏽鋼	30 ~ 80	0.01 ~ 0.04	0.01 ~ 0.06	0.01 ~ 0.04	0.01 ~ 0.04 NC5254
K	鑄鐵	40 ~ 120	0.08 ~ 0.25	0.08 ~ 0.30	0.08 ~ 0.25	0.08 ~ 0.25 NC2057
N	鋁、非鐵金屬	90 ~ 200	0.04 ~ 0.30	0.04 ~ 0.40	0.04 ~ 0.30	0.04 ~ 0.30 XP9000

* C > 1.7 mm 時切削進給 f 值要逐步降低；Cmax 時 f 值為建議值的 fmin (紅色數值)。

切削資料

SI12 - S9MT1203

• 鑽孔

工件材質	Vc (m/min)	60°		90°	120°	142°	刀片 鍍層	
		*Q (每刀啄鑽深度)	f (mm/rev.)					
P	碳鋼 C<0.3%	120 ~ 250	0.1 ~ 0.5mm	0.03 ~ 0.08	0.05 ~ 0.20	0.06 ~ 0.25	0.06 ~ 0.25	NC5254
	碳鋼 C>0.3%	100 ~ 220						NC2057
	低合金鋼 C<0.3%	100 ~ 200		0.03 ~ 0.07	0.04 ~ 0.15	0.05 ~ 0.20	0.05 ~ 0.20	NC5254
	高合金鋼	80 ~ 180		0.02 ~ 0.06	0.04 ~ 0.12	0.05 ~ 0.16	0.05 ~ 0.16	NC2057
	不鏽鋼	30 ~ 80		0.01 ~ 0.03	0.01 ~ 0.04	0.01 ~ 0.04	0.01 ~ 0.04	NC5254
	鑄鐵	80 ~ 180		0.02 ~ 0.08	0.04 ~ 0.15	0.05 ~ 0.20	0.05 ~ 0.20	NC2057
	鋁、非鐵金屬	150 ~ 300		0.03 ~ 0.10	0.05 ~ 0.22	0.06 ~ 0.25	0.06 ~ 0.25	XP9000

• 倒角

工件材質	Vc (m/min)	f (mm/rev.)				刀片 鍍層	
		60°	90° (Cmax.: 4.0 mm)	120°	142°		
P	碳鋼 C<0.3%	60 ~ 150	0.06 ~ 0.10	0.06 ~ 0.16	0.06 ~ 0.12	0.06 ~ 0.10	NC5254
	碳鋼 C>0.3%	60 ~ 150	0.10 ~ 0.40	0.10 ~ 0.50	0.10 ~ 0.50	0.10 ~ 0.40	NC2057
	低合金鋼 C<0.3%	40 ~ 120	0.06 ~ 0.10	0.06 ~ 0.16	0.06 ~ 0.12	0.06 ~ 0.10	NC5254
	高合金鋼	40 ~ 100	0.10 ~ 0.30	0.10 ~ 0.40	0.10 ~ 0.40	0.10 ~ 0.30	NC2057
	不鏽鋼	30 ~ 80	0.02 ~ 0.06	0.02 ~ 0.08	0.02 ~ 0.08	0.02 ~ 0.06	NC5254
	鑄鐵	40 ~ 120	0.10 ~ 0.30	0.10 ~ 0.40	0.10 ~ 0.40	0.10 ~ 0.30	NC2057
	鋁、非鐵金屬	90 ~ 200	0.06 ~ 0.40	0.06 ~ 0.50	0.06 ~ 0.50	0.06 ~ 0.40	XP9000

* C > 2.0 mm 時切削進給 f 值要逐步降低；Cmax 時 f 值為建議值的 fmin (紅色數值)。

SI16 - S9MT1603

• 鑽孔

工件材質	Vc (m/min)	60°		90°	120°	142°	刀片 鍍層	
		*Q (每刀啄鑽深度)	f (mm/rev.)					
P	碳鋼 C<0.3%	120 ~ 250	0.1 ~ 0.5mm	0.04 ~ 0.10	0.05 ~ 0.20	0.06 ~ 0.25	0.06 ~ 0.25	NC5254
	碳鋼 C>0.3%	100 ~ 220						NC2057
	低合金鋼 C<0.3%	100 ~ 200		0.03 ~ 0.08	0.04 ~ 0.15	0.05 ~ 0.20	0.05 ~ 0.20	NC5254
	高合金鋼	80 ~ 180		0.02 ~ 0.07	0.04 ~ 0.12	0.05 ~ 0.16	0.05 ~ 0.16	NC2057
	不鏽鋼	30 ~ 80		0.01 ~ 0.03	0.01 ~ 0.04	0.01 ~ 0.04	0.01 ~ 0.04	NC5254
	鑄鐵	80 ~ 180		0.03 ~ 0.08	0.04 ~ 0.15	0.05 ~ 0.20	0.05 ~ 0.20	NC2057
	鋁、非鐵金屬	150 ~ 300		0.04 ~ 0.12	0.05 ~ 0.25	0.06 ~ 0.25	0.06 ~ 0.25	XP9000

切削資料

SI16 - S9MT1603

• 倒角

	工件材質	Vc (m/min)	f (mm/rev.)				刀片 鍍層
			60°	90° (Cmax.: 5.5 mm)	120°	142°	
P	碳鋼 C<0.3%	60 ~ 150	0.06 ~ 0.10	0.06 ~ 0.16	0.06 ~ 0.12	0.06 ~ 0.10	NC5254
	碳鋼 C>0.3%	60 ~ 150	0.10 ~ 0.40	0.10 ~ 0.50	0.10 ~ 0.50	0.10 ~ 0.40	NC2057
	低合金鋼 C<0.3%	40 ~ 120	0.06 ~ 0.10	0.06 ~ 0.16	0.06 ~ 0.12	0.06 ~ 0.10	NC5254
	高合金鋼	40 ~ 100	0.10 ~ 0.30	0.10 ~ 0.40	0.10 ~ 0.40	0.10 ~ 0.30	NC2057
	不鏽鋼	30 ~ 80	0.02 ~ 0.06	0.02 ~ 0.08	0.02 ~ 0.08	0.02 ~ 0.06	NC5254
	鑄鐵	40 ~ 120	0.10 ~ 0.03	0.10 ~ 0.40	0.10 ~ 0.40	0.10 ~ 0.30	NC2057
N	鋁、非鐵金屬	90 ~ 200	0.06 ~ 0.40	0.06 ~ 0.50	0.06 ~ 0.50	0.06 ~ 0.40	XP9000

* C > 2.5 mm 時切削進給 f 值要逐步降低；Cmax 時 f 值為建議值的 fmin (紅色數值)。

SI20 - S9MT2004

• 鑽孔

	工件材質	Vc (m/min)	f (mm/rev.)				刀片 鍍層	
			*Q (每刀啄鑽深度)	60°	90°	120°		
P	碳鋼 C<0.3%	120 ~ 250	0.1 ~ 0.5mm	0.04 ~ 0.10	0.05 ~ 0.25	0.06 ~ 0.30	0.06 ~ 0.30	NC5254
	碳鋼 C>0.3%	100 ~ 220						NC2057
	低合金鋼 C<0.3%	100 ~ 200		0.03 ~ 0.08	0.04 ~ 0.20	0.05 ~ 0.25	0.05 ~ 0.25	NC5254
	高合金鋼	80 ~ 180		0.02 ~ 0.07	0.04 ~ 0.15	0.05 ~ 0.20	0.05 ~ 0.20	NC2057
	不鏽鋼	30 ~ 80		0.1 ~ 0.2mm	0.01 ~ 0.03	0.01 ~ 0.04	0.01 ~ 0.04	NC5254
	鑄鐵	80 ~ 180		0.1 ~ 0.5mm	0.03 ~ 0.08	0.04 ~ 0.20	0.05 ~ 0.25	0.05 ~ 0.25
N	鋁、非鐵金屬	150 ~ 300	0.2 ~ 1.0mm	0.04 ~ 0.12	0.05 ~ 0.30	0.06 ~ 0.30	0.06 ~ 0.30	XP9000

• 倒角

	工件材質	Vc (m/min)	f (mm/rev.)				刀片 鍍層
			60°	90° (Cmax.: 7.0 mm)	120°	142°	
P	碳鋼 C<0.3%	60 ~ 150	0.06 ~ 0.10	0.06 ~ 0.16	0.06 ~ 0.12	0.06 ~ 0.10	NC5254
	碳鋼 C>0.3%	60 ~ 150	0.10 ~ 0.40	0.10 ~ 0.50	0.10 ~ 0.50	0.10 ~ 0.40	NC2057
	低合金鋼 C<0.3%	40 ~ 120	0.06 ~ 0.10	0.06 ~ 0.16	0.06 ~ 0.12	0.06 ~ 0.10	NC5254
	高合金鋼	40 ~ 100	0.10 ~ 0.30	0.10 ~ 0.40	0.10 ~ 0.40	0.10 ~ 0.30	NC2057
	不鏽鋼	30 ~ 80	0.02 ~ 0.06	0.02 ~ 0.08	0.02 ~ 0.08	0.02 ~ 0.06	NC5254
	鑄鐵	40 ~ 120	0.10 ~ 0.30	0.10 ~ 0.40	0.10 ~ 0.40	0.10 ~ 0.30	NC2057
N	鋁、非鐵金屬	90 ~ 200	0.06 ~ 0.40	0.06 ~ 0.50	0.06 ~ 0.50	0.06 ~ 0.40	XP9000

* C > 3.0 mm 時切削進給 f 值要逐步降低；Cmax 時 f 值為建議值的 fmin (紅色數值)。